

幼児が日常的に集団で移動する経路の安全対策一覧表

R5

番号	園名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	あびこ若松保育園	1	我孫子市若松坂東バスバス停(我孫子高校前)横の横断歩道	散歩コースからは外していますが、登降園の時など、信号がないため特に夜は危険な横断歩道	付近に複数の横断歩道が設置されており、渋滞の原因になっているため、現時点では信号機の設置や横断歩道の増設を行うことは難しい。			
2	あびこ若松保育園	2	我孫子市若松	大通りから曲がってくる車や大通りに出る車の出入りが多い。散歩の際、最善の注意を払っている。	看板等の設置が難しい場所であるため、引き続き安全指導等に対応する。			

番号	園名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
3	幼保連携型認定こども園 柏鳳保育園	1	我孫子市岡発戸580付近	歩道の凹凸	定期的な整備を行う。		柏土木事務所	状況を確認し、随時対応
4	幼保連携型認定こども園 柏鳳保育園	2	我孫子市中峠台32-10付近よりNEC通りに向かう道	歩道のラインがない	散歩コースを変更し、当該箇所を散歩コースとして使用しないようにする。	R5.7.4	柏鳳保育園	対応済
5	幼保連携型認定こども園 柏鳳保育園	3	我孫子市中峠台30-2付近公園横	ミラーがなく見通しが悪い	園から保護者や自治会に対して一時停止等を行うように注意喚起を行う。	R5.7.4	柏鳳保育園	随時対応

	危険箇所	対策完了箇所	対策中・検討中・継続審査
あびこ若松保育園	2	2	0
幼保連携型認定こども園 柏鳳保育園	3	3	0
合計	5	5	0