

## 平成20年8月28日の大雨被害

### ■ 概況

大気の状態が不安定になり、夕方より激しい雷雨になりました。  
この短時間による大雨の影響で、市内の各地で家屋等への浸水や道路冠水などの被害が発生しました。

### ■ 降雨量

	観測箇所	総雨量(mm)	時間最大雨量(mm)・時間帯
1	根戸	68.5	20.0 (8/28 17:00~18:00)
2	アメダス (電力中央研究所)	85.0	33.5 (8/28 16:30~17:30)
3	湖北台	36.0	12.5 (8/28 17:40~18:40)
4	布佐	79.0	44.0 (8/28 18:00~19:00)

### ■ 被害状況

- ・ 床上浸水 : 住家1件
- ・ 床下浸水 : 住家7件
- ・ 店舗内浸水 : 店舗2件
- ・ 道路冠水 : 若松地区・久寺家地区・天王台6丁目・布佐地区・  
布佐1丁目・都地区・泉地区・泉隋道・利根山隋道ほか