

## 平成21年8月10日の大雨被害

(H21.8.12)

### ■ 概況

台風9号からの湿った南風の影響により、大気が不安定な状態になり、激しい雨になりました。

この大雨の影響で、市内の各地で家屋等への浸水や道路冠水などの被害が発生しました。

### ■ 降雨量

	観測箇所	総雨量(mm) 8/9～8/10	時間最大雨量(mm)・時間帯
1	根戸 (根戸近隣センター)	89.5	32.0 (8/10 7:00～8:00)
2	アメダス (電力中央研究所)	90.0	29.5 (8/10 7:10～8:10)
3	我孫子 (消防本部)	79.5	24.5 (8/10 7:00～8:00)
4	湖北台 (湖北消防分署)	86.5	26.5 (8/10 12:10～13:10)
5	布佐 (近隣センターふさの風)	120.0	35.0 (8/10 7:40～8:40)

### ■ 被害状況

- ・ 床下浸水 : 住家6件 (店舗併用含む)
- ・ 店舗内浸水 : 店舗1件
- ・ 道路冠水 : 布佐地区・泉ずい道・利根山ずい道ほか