

# 平成19年6月10日の大雨被害、市内で床上・床下浸水被害

平成19年6月15日 午後6時現在

## 概要

当時、関東地方上空約5700mには-18以下のこの時期としては強い寒気を伴った渦があり、大気の状態が不安定となりました。

そのため短時間の集中豪雨に見舞われ、市の西部地区では11時40分から12時40分の1時間に83.5mmの降雨量を記録する大雨となり、床上・床下浸水や土砂くずれなどが発生しました。

大雨，洪水警報（東葛飾）

6月10日12時15分 [発表] 6月10日14時10分[解除]

注意報へ切替

## 1 被害状況

### 住家等の被害

(単位：件)

被害地区	床上浸水		床下浸水	
	住家	非住家	住家	非住家
久寺家1丁目			7	
我孫子1丁目			1	
我孫子4丁目	14	13	30	
我孫子新田	1	1		
白山1丁目	1			
白山2丁目			3	
緑2丁目			1	
寿1丁目			1	
寿2丁目			4	
栄	1		4	
泉		1	1	
若松			7	
天王台6丁目			2	
並木5丁目			1	
並木7丁目			1	
柴崎				1
合計	17	15	63	1

### ・交通規制

通行止め 市内2箇所

利根山隧道

6月10日 12時～14時まで

柴崎14番地の1

6月10日 16時から6月11日 17時まで

その他の被害（土砂流出）

柴崎 1件、我孫子 3丁目 1件、寿 2丁目 1件 合計 3件

## 2 降雨状況

1時間当たりの降雨量

（単位：mm / 時間）

測定地区	設置箇所	午前 11 時 40 分 ～ 午後 0 時 40 分
根戸	根戸近隣センター（市設置）	83.5
我孫子	電力中央研究所（アメダス）	55.0
湖北	東消防署湖北分署（市設置）	20.0
布佐	布佐地区社会福祉協議会事務所（市設置）	12.0

10日の総雨量

測定地区	設置箇所	mm / 日
根戸	根戸近隣センター（市設置）	96.0
我孫子	電力中央研究所（アメダス）	67.5
湖北	東消防署湖北分署（市設置）	39.5
布佐	布佐地区社会福祉協議会事務所（市設置）	28.5

〔環境生活部 市民安全室〕