

## 幼児が日常的に集団で移動する経路の安全対策一覧表

R元

番号	園名	危険箇所 番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	天王台ななほ保育園	1	我孫子市柴崎217 T字路付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い。車のスピードが出ている。	ガードレールの設置	R1.9.4	道路課	令和1年9月完了
2	天王台ななほ保育園	2	我孫子市柴崎台1-2付近 交差点(葵の園前)	ガードレールが無い。	ガードレールの設置	R1.9.4	道路課	令和1年9月完了

	危険箇所	対策完了箇所	対策中・検討中・継続審査
天王台ななほ保育園	2	2	0
合計	2	2	0