

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
1	我孫子第二小学校	1	国道356号線 岡発戸19の交差点	東我孫子方面からの児童が、道路に並んで信号を待つため、ポールを設置が必要	ラバーポールの設置の検討(我孫子警察署と柏土木事務所で要協議)	平成29年7月4日	柏土木事務所	ラバーポール(2本)設置済
2	"	2	小西屋五差路 我孫子市下ヶ戸401	見通しが悪い五差路。車や自転車の交通量が多い。	スクールゾーン時間帯の進入車両監視(見回り)の検討 ※現地立会いせず	—	我孫子警察署	パトロールの要望を交番の方に申入れ済
3	"	3	我孫子市下ヶ戸401～わくわく広場(下ヶ戸168)	道幅が狭いわりに、車の交通量が多い。	スクールゾーン時間帯の進入車両監視(見回り)の検討 ※現地立会いせず	—	我孫子警察署	パトロールの要望を交番の方に申入れ済
4	"	4	国道356号線 バス停下ヶ戸～二小正門	ガードレールがない場所があり、危険。	ウエルシアから第二小学校の200～300Mまでの間で部分的に設置を検討	平成29年7月4日	柏土木事務所	設置対応済
5	"	5	学校裏門を出て、市道までの道	ブロックが、でこぼこしている。草や木の枝が歩行の邪魔になる。	①ブロックの補修が必要と思われた場合、前年同様に学校から学校教育課を通して道路課へ依頼対応する ②木の枝等の処理について、前年と同様に地権者へ依頼対応する ※現地立会いせず	—	①道路課 ②学校教育課	①29年8月30日対応済 ②随時対応

【点検5箇所】 内、3箇所は、現地立会いなし

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
6	我孫子第四小学校	1	我孫子第四小学校正門近く(A地点)	車の往来が多く、たくさんの児童が通る箇所である。 ※横断歩道の設置は可能か	・平成24年、緊急合同点検でエンジ色の表示にしている(横断歩道設置不可＝現地立会い時に伝達済み) ・学校による交通安全指導継続	平成29年7月3日	学校	交通安全指導継続
7	"	2	白山中方面へ向かう地点(B地点)	車の往来が多い。児童にとって車が見えづらい。 ※横断歩道の設置は可能か	・私道であるため、横断歩道の設置不可(現地立会い時に伝達済み) ・学校による交通安全指導継続	平成29年7月3日	学校	交通安全指導継続
8	"	3	我孫子四小へ向かうアンダーパス先の信号(C地点)	ずい道を抜けてくる車の運転者にとって、信号が見えづらい。昨年、児童が事故に遭っている。	①信号機の設置表示の手立てないか検討(我孫子警察署と柏土木事務所で要協議) ②スクールゾーン時間帯表示の表記方法について	平成29年7月3日	①我孫子警察署 柏土木事務所 ②我孫子警察署	①【我孫子警察】高さの調整工事を実施予定(今年度中) 【土木事務所】路面へ「横断者注意」の表示を行った ②県本部へ表示修正依頼済

【点検3箇所】

平成29年度 通学路の交通安全対策一覧表

No.2

令和4年5月末時点

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
9	湖北小学校	1	中里通り 湖北小そばS字カーブ	交通量が多く、スピード過多の車が多いが、見通しが悪い。	①路面表示(学童注意・スピード落とせ等)の検討 ②電柱にミラーの設置検討 ③ウレタンボール設置検討 ④スクールゾーンの塗り直し	平成29年7月4日	①道路課 ②道路課 ③道路課 ④学校教育課	①29年7月13日対応済 ②設置不可能 ③29年7月20日対応済 ④29年8月対応済

【点検1箇所】

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
10	布佐小学校	1	布佐中入り口 変則四差路・布佐2262	優先道路がはっきりせず、一時停止をしないで通り過ぎる自転車などが多い。表示や標識をつけてほしい。	①スクールゾーンの塗り直し ②路面表示(学童注意等)の検討	平成29年7月3日	①学校教育課 ②道路課	①29年8月対応済 ②29年7月13日対応済

【点検1箇所】

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
11	湖北台西小学校	1	正泉寺かど	見通しが悪い	学童多し注意、等の看板の設置	平成29年7月5日	市民安全課	29年7月14日設置済
12	〃	2	バーミヤン横 横断歩道	見通しが悪く、交通量が多い。	スクールゾーン時間帯の進入車両監視(見回り)の検討	平成29年7月5日	我孫子警察署	パトロールの要望を交番の方に申入れ済
13	〃	3	東京靴流通センター横	坂を上ってくる自動車注意。	「止まれ」の表示、停止線の塗り直し検討	平成29年7月5日	我孫子警察署	県へ塗り直し申請済

【点検3箇所】

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
14	高野山小学校	1	我孫子中学校のテニスコート前	テニスコートから、高野山小学校東門への道に歩道がなく、路上駐車も多いため、児童が路上に出ることが多くなってしまふ。	路面表示(学童注意、スピード落とせ、交差点あり等)の検討	平成29年7月3日	道路課	29年7月14日対応済

【点検1箇所】

平成29年度 通学路の交通安全対策一覧表

No.3

令和4年5月末時点

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
15	新木小学校	1	近隣センターからお墓に向かう道	雨が降ると水がたまりやすく、子どもが道路に出やすい。	①土が入らないように対応 ②集水桝2カ所と管の清掃検討	平成29年7月4日	①②道路課	①② 29年8月9日対応済
16	〃	2	学校から豊島運輸へ向かう道で、国道356号に出るまでの道	竹やぶがあり、時々垂れている。車や歩行者に危険。	環境を確認したが、竹やぶはすでに片づけられていた(今後、竹が垂れてくる様であれば地権者へ依頼対応する)	平成29年7月4日	学校教育課	随時対応
17	〃	3	双葉保育園から国道356号へ渡る前の細い道	グリーンベルト・ポールを昨年度設置して頂いた。十分に気をつけて通るよう指導している。	学校による交通安全指導継続中 ※現地立会いは不要	—	学校	交通安全指導継続
18	〃	4	新木踏切	昨年度も危険箇所としている。児童には十分注意するように指導している。	学校による交通安全指導継続中 ※現地立会いは不要	—	学校	交通安全指導継続
19	〃	5	新木駅入り口交差点から下新木踏切	交通量が多く、車道や歩道が狭い。すれ違いがやっとな。踏切は片側通行。	・平成26年度より道路拡幅について、地権者交渉を実施中 ・平成32年度事業完了予定 ※以上、変更なし。市交通課確認済み<29.5.17現在> ※現地立会いは不要	—	交通課 (現在道路課)	令和3年2月26日踏切拡幅工事完了(歩道整備は継続審査)
20	〃	6	豊島運輸からタアラ工房へ向かう国道356号沿いの道	児童が通るところでコンクリートが欠けている箇所がある。	① 朝日新聞の信号付近、停止線、横断歩道の塗り直しの検討 ② 道路課と柏土木事務所で現地を確認(舗装等補修)、ダスキンと豊島運輸の間の除草とガードレール補修の検討	平成29年7月4日	①我孫子警察署 ②柏土木事務所	①県へ塗り直し申請済 ②対応済
21	〃 追加	7	新木野2丁目 国道356号線 北原団地前	気象台公園で遊んだあと、横断歩道の無い国道356号線を南新木方面に渡ろうとした際に、大型自家用車と接触し、負傷した事故が起きた	①横断歩道の設置(困難では?)の検討 ②「スピード落とせ」という道路表示の検討→協議(我孫子警察署と柏土木事務所で要協議)	平成29年7月4日	①我孫子警察署 ②我孫子警察署 柏土木事務所	①横断歩道の設置は困難 ②減速ドット線を設置済

【点検7箇所】内、3箇所は、現地立会なし ※No.21は、追加

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策状況
22	布佐南小学校	1	平和台7丁目調整池付近の交差点(布佐平和台5丁目18-20)ポンプ室と米本さん宅間の道路	信号のない横断歩道。横断に注意が必要。	「止まれ」、横断歩道の塗り直しの検討	平成29年7月3日	我孫子警察署	県へ塗り直し申請済
23	〃	2	平和台6丁目阪東バス回転場所付近の交差点(布佐平和台6丁目9-16)	信号のない横断歩道。横断に注意が必要。	①「学童多し注意」の看板及びブストップマークの設置検討 ②布佐平和台→「止まれ」、横断歩道の塗り直し検討	平成29年7月3日	①市民安全課 ②我孫子警察署	①29年7月6日設置済み ②県へ塗り直し申請済
24	〃	3	ささきファミリー歯科付近の交差点(南新木1丁目17-1)	信号のない横断歩道。横断に注意が必要。新木駅から続く道で、信号がないのでかなりのスピードが出ていて危ない。	ラインの幅を90cm(大通りの出口付近の「止まれ」のライン)に塗り直しが可能か？協議	平成29年7月3日	①我孫子警察署	再度検討の結果、現状通り

【点検3箇所】

【対策検討メンバー】国交省千葉国道事務所・千葉県柏土木事務所・千葉県我孫子警察署・市道路課・市市民安全課・市教育委員会・各小学校・小学校PTA

※各小学校の危険箇所の状況により、関係する上記メンバーが合同で点検を行う

平成29年度 通学路の交通安全対策(ブロック2) ※必要に応じ、ブロック1の小学校も点検を行う

点検日:平成29年7月3日、7月4日、7月5日(3日間)

実施校:8校

点検数:24箇所(当初23箇所、当日の点検時に追加1箇所=新木小学校)

合同点検校	対策箇所	対策(応)済
我孫子第二小学校	5	5
我孫子第四小学校	3	3
湖北小学校	1	1
布佐小学校	1	1
湖北台西小学校	3	3
高野山小学校	1	1
新木小学校	7	6
布佐南小学校	3	3
合計	24	23

* 我孫子第一小学校・我孫子第三小学校・根戸小学校・湖北台東小学校・並木小学校は、検討箇所なし(5校)